

Габарит	Станина	2	4	6	8
		3000 об/мин	1500 об/мин	1000 об/мин	750 об/мин
56	A	0,18	0,12		
	B	0,25	0,18		
63	A	0,37	0,25	0,18	
	B	0,55	0,37	0,25	
71	A	0,75	0,55	0,37	0,18
	B	1,1	0,75	0,55	0,25
80	A	1,5	1,1	0,75	0,37
	B	2,2	1,5	1,1	0,55
90	L	3	2,2	1,5	0,75
	LA				0,75
	LB				1,1
100	S	4	3		
	L	5,5	4	2,2	1,5
112	M	7,5	5,5	3	2,2
	MA			3	2,2
	MB			4	3
132	S		7,5	5,5	4
	M	11	11	7,5	5,5
160	S	15	15	11	7,5
	M	18,5	18,5	15	11
180	S	22	22		
	M	30	30	18,5	15
200	M	37	37	22	18,5
	L	45	45	30	22
225	M	55	55	37	30
250	S	75	75	45	37
	M	90	90	55	45
280	S	110	110	75	55
	M	132	132	90	75
315	S	160	160	110	90
	M	200	200	160,132	110
355	S	250	250	160	132
	M	315	315	200	160